Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 04:05
Link do produktu: https://www.cecho.pl/sruba-zamienna-do-plaw-pewag-plas-p-513.html



Śruba zamienna do PLAW pewag PLAS

Producent	**Pewag**

Opis produktu

Śruba zamienna do PLAW pewag PLAS — najważniejsze informacje

ORYGINALNE PEWAG
PLAS Akcesorium do punktów

DOBÓR
M8–M48 PLAW z tuleją

ZGODNOŚĆ
Model i wykonanie Porównaj pełne oznaczenia

WSPARCIE CECHO
Dobór i dokumentacja Kontakt z technikiem →

AKCESORIA DO PUNKTÓW PODNOSZENIA

Śruba zamienna do PLAW pewag PLAS.

Dobór wymaga porównania pełnego oznaczenia punktu i śruby, gwintu oraz wersji konstrukcyjnej. Rozmiary PLAS 10 t i PLAS 15 t mają w tabeli ten sam gwint M42, lecz są odrębnymi częściami.

Oznaczenie w tonach identyfikuje wykonanie części do właściwego punktu. Nie stanowi samodzielnego DOR śruby. Wymiana części nie zwiększa nośności ani nie zmienia dopuszczonych zastosowań punktu.

Zobacz akcesoria zawiesiowe →

DANE TECHNICZNE PEWAG

Zdjęcie i tabela doboru PLAS

Porównaj oznaczenie i wymagania montażowe. CECHO pomoże dobrać część do konkretnego punktu.



Materiał producenta przedstawiający PLAS.

ZGODNOŚĆ CZĘŚCI

Dobierz do konkretnego wykonania.

Prześlij pełne oznaczenie punktu oraz zdjęcia elementu do wymiany. Zastosuj oryginalną, zgodną część i procedurę montażu właściwej rodziny.

DOBÓR ZESTAWU

pewag PLAS — wykonania i dobór

Oznaczenie części	Gwint metryczny
PLAS 0,3 t	M8
PLAS 0,63 t	M10
PLAS 1 t	M12
PLAS 1,5 t	M16
PLAS 2,5 t	M20
PLAS 6 t	M30
PLAS 8 t	M36
PLAS 10 t	M42
PLAS 15 t	M42
PLAS 20 t	M48
PLAS 4 t	M24
PLAS SET SCHRAUBE PLAW 1T /Y M12	—

Oznaczenia części zachowano według producenta. Część nie ma samodzielnego DOR punktu podnoszenia. Wykonanie SET SCHRAUBE PLAW 1T /Y M12 dobieramy według pełnego oznaczenia; nie utożsamiamy go automatycznie ze standardową PLAS 1 t. Źródło: karta producenta pewag PLAS ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz PLAS z CECHO.

Pomagamy ustalić właściwe wykonanie na podstawie oznaczeń i zdjęć użytkowanego punktu.

01

Identyfikacja

Podaj producenta, pełny model punktu, oznaczenie części i numer seryjny, jeżeli jest dostępny.

02

Wykonanie

Porównaj gwint, długość, konstrukcję i zakres dostawy. W razie wersji specjalnej prześlij rysunek lub dokumentację punktu.

03

Montaż i kontrola

Wymianę oraz kontrolę wykonuje kompetentny personel według dokumentacji właściwego punktu. Przed użyciem sprawdź kompletność i prawidłowe działanie.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Stosuj dokumentację punktu, do którego dobierana jest część. CECHO pomaga ustalić właściwą instrukcję i wykonanie.

Dokumentację części zamiennej i zakres dostawy uzgodnij przy zapytaniu.

Karta PLAS i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przegląd punktu przed wymianą pozwala ocenić również stan pozostałych elementów. Uszkodzeń ucha, korpusu i gwintu nie usuwa się przez samą wymianę akcesorium.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O PLAS

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje śrubę zamienną PLAS?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czy część pasuje do każdego punktu z podobnym gwintem?

Nie. Zgodność wymaga potwierdzenia modelu, wersji i rozmiaru części. Sam wygląd lub średnica gwintu nie wystarczają.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model i oznaczenia punktu oraz prześlij zdjęcie poszukiwanej części.