Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 06:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/szakla-bw-p-347.html



Szakla BW

Numer katalogowy	**SZ-347**

Opis produktu

Ten model w sklepie firmowym CECHO Wybierz właściwy rozmiar i wykonanie. Sprawdź cenę oraz dostępność.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Szakla BW — najważniejsze informacje

DOR
0,5–55 t Dobór według tabeli

KONSTRUKCJA
Sworzeń wkręcany Dopasuj do punktu zaczepienia

MONTAŻ
Kompletny sworzeń Wg instrukcji właściwego wyrobu

WSPARCIE CECHO
Dobór i serwis Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I MONTAŻ

Kabłąk omega i sworzeń do częstego rozłączania.


Zaokrąglony kabłąk zapewnia przestrzeń wewnątrz połączenia. Wkręcany sworzeń z uchem ułatwia montaż i demontaż; przed pracą należy prawidłowo go dokręcić zgodnie z instrukcją wyrobu.

Model BW ma ocynkowany kabłąk i niebieski sworzeń. Dopuszczalny kierunek obciążenia i ewentualne redukcje DOR sprawdź dla konkretnego wykonania — kształt omega sam w sobie nie potwierdza dopuszczenia obciążenia bocznego.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela BW

DOR podano w tonach, wymiary w mm, masę w kg/szt. Oznaczenia wymiarów odpowiadają rysunkowi.



BW — schemat konstrukcji i oznaczenia wymiarów. Zdjęcie przedstawia przykładową wielkość.

DOBÓR POŁĄCZENIA

BW czy BX?

BW ma wkręcany sworzeń z uchem. BX wykorzystuje sworzeń z nakrętką i zawleczką. Wybierz zamknięcie odpowiednie do częstotliwości rozłączania oraz warunków pracy.

PARAMETRY TECHNICZNE

BW — DOR, wymiary i masa

Model	DOR [t]	H [mm]	A [mm]	S [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]
BW 0,5	0,5	29	11	19,5	8	7	17,5	0,05
BW 0,75	0,75	32	12	20	10	9	20,5	0,1
BW 1	1	36	15,5	26	11,5	10,5	24,5	0,15
BW 1,5	1,5	42	15,5	27,5	12,5	11,5	26,5	0,2
BW 2	2	48	20	32,5	16	13	31	0,25
BW 3,25	3,25	61	26	43	20	17,5	38,5	0,6
BW 4,75	4,75	72	31,5	49,5	22,5	21	46	0,95
BW 6,5	6,5	85	35	57	25,5	24	52,5	1,5
BW 8,5	8,5	96	42,5	67	28,5	27	60,5	2,25
BW 9,5	9,5	106	45	72,5	32,5	30	66	3,2
BW 12	12	118	49,5	81	35	34	74	4,6
BW 13,5	13,5	132	56	91	38	35	84,5	6,25
BW 17	17	147	57	96,5	40,5	39	92	7,95
BW 25	25	176	68	125	50	45	110	12,75
BW 35	35	196	79	143	55	52	119	19,4
BW 42,5	42,5	217	102	160	65,5	55	134	28
BW 55	55	260	105	180	71	65	150	36

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz szaklę do całego połączenia.

DOR to pierwszy parametr. Sprawdź także geometrię i sposób obciążenia.

01

Obciążenie robocze

Podaj masę ładunku, układ zawiesia i kierunki działania sił. Obciążenie robocze dobieraj według instrukcji, z uwzględnieniem wymaganych redukcji DOR.

02

Wymiary połączenia

Porównaj średnicę sworznia, szerokość wlotu i przestrzeń wewnątrz kabłąka z wymiarami współpracującego ucha lub zawiesia.

03

Montaż i warunki pracy

Uwzględnij dostęp do sworznia, sposób zabezpieczenia, temperaturę, częstotliwość rozłączania i plan przeglądów.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Używaj instrukcji odpowiadającej dokładnemu modelowi i wielkości szakli. Przed montażem sprawdź kompletność, identyfikację oraz zgodność sworznia z kabłąkiem.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj kabłąk, sworzeń, gwint i zabezpieczenia. Odkształcenia, pęknięcia, nadmierne zużycie lub trudności z prawidłowym zamknięciem wymagają wycofania elementu do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O BW

Co sprawdzić przed doborem?

Czym wyróżnia się szakla BW?

Szakla BW z kabłąkiem omega i wkręcanym sworzniem z uchem. Do połączeń rozłącznych dobieranych według DOR, średnicy sworznia oraz wymiarów punktu zaczepienia.

Czy wystarczy sprawdzić DOR?

Sprawdź także średnicę sworznia, szerokość i wysokość kabłąka, kierunek siły oraz instrukcję konkretnego wyrobu. Wszystkie elementy połączenia muszą do siebie pasować.

Kiedy wycofać szaklę do kontroli?

Przy pęknięciu, odkształceniu, nadmiernym zużyciu, nieczytelnej identyfikacji lub uszkodzonym zamknięciu przerwij użytkowanie i skieruj element do oceny.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij model, wymagany DOR w tonach, liczbę sztuk, wymiary punktu zaczepienia i opis sposobu pracy.