Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:30
Link do produktu: https://www.cecho.pl/szakla-dw-p-348.html



Szakla DW

Numer katalogowy	**SZ-348**

Opis produktu

Ten model w sklepie firmowym CECHO Wybierz właściwy rozmiar i wykonanie. Sprawdź cenę oraz dostępność.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Szakla DW — najważniejsze informacje

DOR
0,33–55 t Dobór według tabeli

KONSTRUKCJA
Typ D · sworzeń wkręcany Dopasuj do punktu zaczepienia

MONTAŻ
Kompletny sworzeń Wg instrukcji właściwego wyrobu

WSPARCIE CECHO
Dobór i serwis Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I MONTAŻ

Podłużny kabłąk do połączenia w jednej osi.


Podłużny kabłąk typu D i wkręcany sworzeń tworzą rozłączne połączenie. Sprawdź, czy współpracujący element mieści się swobodnie wewnątrz kabłąka i nie wymusza bocznego obciążenia szakli.

Szakla DW ma ocynkowany kabłąk i niebieski sworzeń z uchem. Dobieraj ją według DOR oraz wymiarów A, D, H, B i W pokazanych na rysunku, a sposób dokręcenia ustal według instrukcji konkretnego wyrobu.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela DW

DOR podano w tonach, wymiary w mm, masę w kg/szt. Oznaczenia wymiarów odpowiadają rysunkowi.



DW — schemat konstrukcji i oznaczenia wymiarów. Zdjęcie przedstawia przykładową wielkość.

DOBÓR POŁĄCZENIA

Sprawdź szerokość A i sworzeń D.

Wąski kabłąk musi pasować do ucha i kierunku pracy. Nie wciskaj połączenia na siłę i nie dobieraj szakli wyłącznie według średnicy sworznia.

PARAMETRY TECHNICZNE

DW — DOR, wymiary i masa

Model	DOR [t]	H [mm]	A [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]
DW 0,33	0,33	20	9,5	6	5	12,5	0,02
DW 0,5	0,5	22	12	8	7	17	0,05
DW 0,75	0,75	27	13,5	10	9	21	0,09
DW 1	1	31	17	11	10	23	0,14
DW 1,5	1,5	37	19	13	11	26	0,19
DW 2	2	43	22	16	13,5	34	0,39
DW 3,25	3,25	51	27	19	16	40	0,67
DW 4,75	4,75	59	31	22	19	47	1,08
DW 6,5	6,5	73	36	25	22	53	1,66
DW 8,5	8,5	85	43	28	25	60	2,46
DW 9,5	9,5	90	47	32	28	67	3,4
DW 12	12	94	51	35	32	74	4,51
DW 13,5	13,5	115	57	38	35	80	6,1
DW 17	17	127	60	42	38	89	7,63
DW 25	25	149	74	50	45	104	13,25
DW 35	35	171	83	57	50	119	18,53
DW 42,5	42,5	190	95	65	57	134	25,94
DW 55	55	203	105	70	65	145	35,33

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz szaklę do całego połączenia.

DOR to pierwszy parametr. Sprawdź także geometrię i sposób obciążenia.

01

Obciążenie robocze

Podaj masę ładunku, układ zawiesia i kierunki działania sił. Obciążenie robocze dobieraj według instrukcji, z uwzględnieniem wymaganych redukcji DOR.

02

Wymiary połączenia

Porównaj średnicę sworznia, szerokość wlotu i przestrzeń wewnątrz kabłąka z wymiarami współpracującego ucha lub zawiesia.

03

Montaż i warunki pracy

Uwzględnij dostęp do sworznia, sposób zabezpieczenia, temperaturę, częstotliwość rozłączania i plan przeglądów.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Używaj instrukcji odpowiadającej dokładnemu modelowi i wielkości szakli. Przed montażem sprawdź kompletność, identyfikację oraz zgodność sworznia z kabłąkiem.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj kabłąk, sworzeń, gwint i zabezpieczenia. Odkształcenia, pęknięcia, nadmierne zużycie lub trudności z prawidłowym zamknięciem wymagają wycofania elementu do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O DW

Co sprawdzić przed doborem?

Czym wyróżnia się szakla DW?

Szakla DW typu D ze sworzniem wkręcanym, zakończonym uchem. Wąski, podłużny kabłąk do połączeń dobieranych pod kątem osiowego przenoszenia obciążenia.

Czy wystarczy sprawdzić DOR?

Sprawdź także średnicę sworznia, szerokość i wysokość kabłąka, kierunek siły oraz instrukcję konkretnego wyrobu. Wszystkie elementy połączenia muszą do siebie pasować.

Kiedy wycofać szaklę do kontroli?

Przy pęknięciu, odkształceniu, nadmiernym zużyciu, nieczytelnej identyfikacji lub uszkodzonym zamknięciu przerwij użytkowanie i skieruj element do oceny.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij model, wymagany DOR w tonach, liczbę sztuk, wymiary punktu zaczepienia i opis sposobu pracy.