Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:31
Link do produktu: https://www.cecho.pl/szakla-dx-p-349.html



Szakla DX

Numer katalogowy	**SZ-349**

Opis produktu

Ten model w sklepie firmowym CECHO Wybierz właściwy rozmiar i wykonanie. Sprawdź cenę oraz dostępność.

Zobacz warianty i ceny ↗
Sklep CECHO · nowa karta

Szakla DX — najważniejsze informacje

DOR
2–85 t Dobór według tabeli

KONSTRUKCJA
Typ D · nakrętka i zawleczka Dopasuj do punktu zaczepienia

MONTAŻ
Kompletny sworzeń Wg instrukcji właściwego wyrobu

WSPARCIE CECHO
Dobór i serwis Kontakt z technikiem →

KONSTRUKCJA I MONTAŻ

Podłużna szakla z zabezpieczonym sworzniem.


Podłużny kabłąk typu D prowadzi połączenie w jednej osi. Dobierz jego przestrzeń wewnętrzną do współpracującego ucha oraz sprawdź średnicę sworznia. Unikaj układu wymuszającego boczne obciążenie.

Sworzeń zamyka się nakrętką i zawleczką. Przed pracą sprawdź kompletność obu zabezpieczeń, zgodność sworznia z kabłąkiem i swobodę współpracujących elementów. Nie zastępuj dedykowanego sworznia zwykłą śrubą.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela DX

DOR podano w tonach, wymiary w mm, masę w kg/szt. Oznaczenia wymiarów odpowiadają rysunkowi.



DX — schemat konstrukcji i oznaczenia wymiarów. Zdjęcie przedstawia przykładową wielkość.

DOBÓR POŁĄCZENIA

DX czy DW?

DX ma sworzeń zabezpieczony nakrętką i zawleczką. DW jest wyposażona we wkręcany sworzeń z uchem. Sposób zamknięcia dobierz do warunków pracy i częstotliwości rozłączania.

PARAMETRY TECHNICZNE

DX — DOR, wymiary i masa

Model	DOR [t]	H [mm]	A [mm]	D [mm]	B [mm]	W [mm]	Masa [kg/szt.]
DX 2	2	43	22	16	13,5	34	0,39
DX 3,25	3,25	51	27	19	16	40	0,67
DX 4,75	4,75	59	31	22	19	47	1,08
DX 6,5	6,5	73	36	25	22	53	1,66
DX 8,5	8,5	85	43	28	25	60	2,46
DX 9,5	9,5	90	47	32	28	67	3,4
DX 12	12	94	51	35	32	74	4,51
DX 13,5	13,5	115	57	38	35	80	6,1
DX 17	17	127	60	42	38	89	7,63
DX 25	25	149	74	50	45	104	13,25
DX 35	35	171	83	57	50	119	18,53
DX 42,5	42,5	190	95	65	57	134	25,94
DX 55	55	203	105	70	65	145	35,33
DX 85	85	229	127	83	75	163	52,97

DOR = dopuszczalne obciążenie robocze (WLL), podane w tonach. Masa własna w kg/szt., wymiary w mm. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz szaklę do całego połączenia.

DOR to pierwszy parametr. Sprawdź także geometrię i sposób obciążenia.

01

Obciążenie robocze

Podaj masę ładunku, układ zawiesia i kierunki działania sił. Obciążenie robocze dobieraj według instrukcji, z uwzględnieniem wymaganych redukcji DOR.

02

Wymiary połączenia

Porównaj średnicę sworznia, szerokość wlotu i przestrzeń wewnątrz kabłąka z wymiarami współpracującego ucha lub zawiesia.

03

Montaż i warunki pracy

Uwzględnij dostęp do sworznia, sposób zabezpieczenia, temperaturę, częstotliwość rozłączania i plan przeglądów.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Używaj instrukcji odpowiadającej dokładnemu modelowi i wielkości szakli. Przed montażem sprawdź kompletność, identyfikację oraz zgodność sworznia z kabłąkiem.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontroluj kabłąk, sworzeń, gwint i zabezpieczenia. Odkształcenia, pęknięcia, nadmierne zużycie lub trudności z prawidłowym zamknięciem wymagają wycofania elementu do oceny.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA O DX

Co sprawdzić przed doborem?

Czym wyróżnia się szakla DX?

Szakla DX typu D z nakrętką i zawleczką zabezpieczającą sworzeń. Do połączeń osiowych wymagających kompletnego, dodatkowo zabezpieczonego zamknięcia.

Czy wystarczy sprawdzić DOR?

Sprawdź także średnicę sworznia, szerokość i wysokość kabłąka, kierunek siły oraz instrukcję konkretnego wyrobu. Wszystkie elementy połączenia muszą do siebie pasować.

Kiedy wycofać szaklę do kontroli?

Przy pęknięciu, odkształceniu, nadmiernym zużyciu, nieczytelnej identyfikacji lub uszkodzonym zamknięciu przerwij użytkowanie i skieruj element do oceny.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Prześlij model, wymagany DOR w tonach, liczbę sztuk, wymiary punktu zaczepienia i opis sposobu pracy.