Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 04:01
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-podnoszenia-przenoszenia-i-opuszczania-materialow-takich-jak-stal-nierdzewna-blacha-aluminiowa-deski-drewniane-i-plyty-wiorowe-vnmaw-p-194.html



Uchwyt do podnoszenia, przenoszenia i opuszczania materiałów takich jak stal nierdzewna, blacha aluminiowa, deski drewniane i płyty wiórowe VNMAW

Numer katalogowy	**UCHW-194**

Opis produktu

Uchwyt do płyt pewag VNMAW — najważniejsze informacje

POWIERZCHNIA
Szczęki z tworzywa Bez odcisków przy prawidłowym użyciu

ZAKRES CHWYTU
1–180 mm Regulacja co 20 mm

DOR UCHWYTU
0,5 t Bez wymaganego minimum obciążenia

WSPARCIE CECHO
Dystrybucja i dobór Kontakt z technikiem →

UCHWYT DO PŁYT Z WRAŻLIWĄ POWIERZCHNIĄ

Szeroki chwyt i ochrona powierzchni.

pewag VNMAW służy do podnoszenia, przemieszczania i opuszczania pojedynczych płyt. Producent wskazuje stal nierdzewną (inox), blachy aluminiowe, deski drewniane oraz płyty wiórowe. Szczęki z tworzywa są przeznaczone do chwytania bez pozostawiania odcisków na prawidłowo przygotowanym materiale.

Rozwarcie reguluje się skokowo co 20 mm , w całkowitym zakresie chwytu 1–180 mm. Pozwala to dopasować uchwyt do różnych grubości płyty. DOR pojedynczego uchwytu wynosi 0,5 t, a masa własna 10 kg.


Mechanizm blokuje uchwyt w pozycji otwartej i zamkniętej. Szczęki muszą przylegać do powierzchni całą przeznaczoną do tego płaszczyzną. **Nie jest wymagane minimalne obciążenie robocze** , ale pozostałe wymagania doboru i instrukcji nadal obowiązują.

Uchwyt podwiesza się za ucho połączone z korpusem odcinkiem łańcucha. Przy kilku punktach chwytu trzeba zapewnić równomierny podział obciążenia i dozwolone kierunki sił. Nie wolno podnosić kilku płyt jednocześnie ani zakładać szczęk na powierzchnie stożkowe.

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela VNMAW

Jedno wykonanie o DOR 0,5 t. R oznacza zakres chwytu, V zmienia się wraz z ustawieniem rozwarcia. Wymiar H potwierdza katalog producenta.



Rysunek pewag VNMAW: wymiary i dozwolone kierunki siły. Rozróżnij płaszczyznę z zakresem ±45° od widoku bocznego z zakresem ±15°.

WARUNKI PRAWIDŁOWEGO CHWYTU

Czyste szczęki i pełne przyleganie.

Usuń olej, smar, brud i inne zanieczyszczenia z miejsca chwytu. Sprawdź stan okładzin i powierzchni płyty. Uszkodzone lub zabrudzone szczęki mogą powodować poślizg; uchwytu nie należy wtedy używać.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag VNMAW — DOR, regulowany chwyt i wymiary

Typ	DOR [t]	Chwyt R [mm]	H [mm]	S [mm]	T [mm]	U [mm]	V [mm]	W [mm]	X [mm]	Y [mm]	Masa [kg/szt.]
VNMAW 0.5 t	0,5	1-180	242	143	40	410	235-395	61	80	14	10

DOR w t; wymiary i zakres chwytu w mm; masa w kg/szt. H = 242 mm według katalogu pewag, s. 30. Kierunki obciążenia dobieraj według rysunku i instrukcji. Źródło: karta producenta pewag VNMAW ↗ .

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać VNMAW?

Znaczenie mają grubość płyty, jej powierzchnia i rozkład obciążenia.

01

Materiał i wymiary

Podaj masę, grubość, wymiary i materiał pojedynczej płyty. Zweryfikuj zakres 1–180 mm oraz możliwość pełnego osadzenia szczęk na płaskich, równoległych powierzchniach.

02

Regulacja i zawieszenie

Ustaw rozwarcie odpowiednio do grubości materiału i sprawdź blokadę. Przy wielu uchwytach dobierz zawiesie lub trawersę do rozkładu sił; nie sumuj samych nośności uchwytów jako DOR całego zestawu.

03

Warunki użytkowania

Instrukcja serii VNMW/VNMAW podaje temperaturę pracy od −10 do +60°C. Uchwyty stosuj w normalnych warunkach atmosferycznych. Zdejmuj je dopiero po stabilnym odstawieniu i całkowitym odciążeniu płyty.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Instrukcja pewag VNMW/VNMAW opisuje dopuszczalne zastosowania, obsługę blokady, kontrolę szczęk i zasady użycia wielu uchwytów. Producent wskazuje normę EN 13155. Przed pracą zapoznaj się z dokumentacją właściwego wykonania.

Instrukcja i dokumentacja producenta ↗ Karta VNMAW i dokumentacja pewag ↗

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Przed użyciem sprawdź okładziny, korpus, łańcuch, ucho, sworznie, sprężynę i blokadę. Instrukcja przewiduje kontrolę co miesiąc oraz przegląd i próbę co najmniej raz w roku przez właściwy serwis. Stosuj oryginalne części pewag.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czy VNMAW pozostawia ślad na płycie?

Szczęki z tworzywa zaprojektowano do chwytania bez odcisków. Wymaga to właściwego materiału, czystych i nieuszkodzonych okładzin oraz pełnego przylegania do powierzchni.

Jaki jest zakres regulacji?

Zakres chwytu wynosi 1–180 mm. Rozwarcie uchwytu reguluje się skokowo co 20 mm.

Czy obowiązuje minimalna masa płyty?

Nie. Producent nie wymaga minimalnego obciążenia dla VNMAW. Maksymalny DOR jednego uchwytu wynosi 0,5 t.

Czy można podnosić płytę wiórową lub aluminium?

Tak, producent wskazuje płyty wiórowe, deski drewniane, blachy aluminiowe i stal nierdzewną. Materiał oraz miejsce chwytu muszą spełniać warunki instrukcji.

Czy uchwyt służy do pakietów płyt?

Nie. Instrukcja dopuszcza podnoszenie pojedynczej płyty. Nie używaj go do pakietów ani powierzchni stożkowych.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj materiał, masę, grubość i wymiary płyty, stan jej powierzchni, liczbę punktów chwytu oraz sposób podwieszenia.