Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:11
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-przenoszenia-blach-w-pionie-typ-up-wykonanie-ciezkie-p-216.html



Uchwyt do przenoszenia blach w pionie typ UP- wykonanie ciężkie

Numer katalogowy	**UCHW-216**

Opis produktu

Uchwyt do blach w pionie UP — najważniejsze informacje

DOR
4,5–10 t Osiem wykonań D i M

CHWYT A
10–50 / 50–100 mm W zależności od wykonania

TWARDOŚĆ BLACHY
Poniżej 20 HRC Pojedyncza blacha w pionie

WSPARCIE CECHO
Dobór podwieszenia Kontakt z technikiem →

CIĘŻKIE WYKONANIE DO BLACH

UP z zamkiem i hartowanymi szczękami.

Ciężki uchwyt UP służy do pionowego podnoszenia i transportu pojedynczej blachy. Konstrukcja ma zamek oraz szczęki ze stali hartowanej. Ucho pracuje w jednej płaszczyźnie; nie oznacza to dowolnego kierunku obciążania uchwytu.


Seria obejmuje DOR **4,5, 6, 8 oraz 10 t** . Każdy udźwig występuje w wykonaniu D o zakresie chwytu 10–50 mm oraz M o zakresie 50–100 mm. Wybrany zakres musi odpowiadać rzeczywistej grubości chwytanej blachy.

Uchwyt jest przeznaczony do blach o **twardości poniżej 20 HRC** . Współpracuje z zawiesiem jednocięgnowym linowym lub łańcuchowym. Przy jednoczesnym użyciu dwóch lub większej liczby uchwytów należy zastosować trawersę.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela UP

Wybierz pełny typ z literą D albo M. Kolumna „Chwyt A” określa grubość blachy, a kolumna D — wysokość uchwytu.



A oznacza zakres chwytu blachy. Wykonanie D obejmuje grubości 10–50 mm, a wykonanie M — 50–100 mm. Wymiar D w tabeli jest wysokością, odrębną od litery w nazwie typu.

WAŻNE DLA DOBORU

Pojedyncza blacha poniżej 20 HRC.

Sprawdź twardość materiału i grubość w miejscu chwytu. Dwa lub więcej uchwytów wymagają zastosowania trawersy i sprawdzenia podziału obciążenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

UP — wykonanie ciężkie: DOR, zakres chwytu i wymiary

Typ	DOR [t]	Chwyt A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Ø [mm]	Masa [kg/szt.]
UP-4,5 D	4,5	10–50	285	106	440	130	20	90	18,3
UP-4,5 M	4,5	50–100	368	106	440	130	20	90	20,8
UP-6 D	6	10–50	285	122	390–440	145	20	90	22,0
UP-6 M	6	50–100	370	122	475–510	145	20	90	26,0
UP-8 D	8	10–50	300	130	475–510	145	20	90	27,0
UP-8 M	8	50–100	368	130	475–510	145	20	90	29,0
UP-10 D	10	10–50	300	150	475–510	145	20	110	33,0
UP-10 M	10	50–100	368	150	475–510	145	20	110	36,0

DOR w t; zakres chwytu i wymiary w mm; masa w kg/szt. Zakresy w kolumnie D podają wysokość minimalną i maksymalną. Litera D w typie oraz wymiar D to różne oznaczenia. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać ciężki uchwyt UP?

Nośność, grubość i twardość blachy muszą odpowiadać temu samemu wykonaniu uchwytu.

01

Masa i grubość

Dobierz DOR 4,5/6/8/10 t do obciążenia uchwytu. D oznacza zakres 10–50 mm, M —50–100 mm. Nie wybieraj wykonania wyłącznie według udźwigu; podaj pełny typ.

02

Twardość i powierzchnia

Dopuszczona twardość blachy wynosi poniżej 20 HRC. Podaj materiał, stan powierzchni i obecność powłok. Wymagania chwytu sprawdza się dla konkretnego elementu i instrukcji uchwytu.

03

Liczba punktów chwytu

Pojedynczy UP może współpracować z zawiesiem jednocięgnowym linowym lub łańcuchowym. Przy dwóch lub większej liczbie uchwytów stosuje się trawersę; trzeba dobrać rozstaw oraz obciążenia punktów chwytu.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Przed pracą potwierdź pełne oznaczenie UP, DOR i zakres chwytu. Sposób obsługi zamka, kierunek obciążenia i warunki podnoszenia określa instrukcja konkretnego wykonania. Nie stosuj do pakietu blach na podstawie parametrów pojedynczej blachy.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola obejmuje szczęki i ich zęby, zamek, sworznie, korpus oraz ucho podwieszenia. Niesprawna blokada, pęknięcia, trwałe odkształcenia lub nadmierne zużycie wymagają wyłączenia uchwytu i oceny technicznej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Czym różnią się wykonania D i M?

Wykonanie D ma zakres chwytu 10–50 mm, a M —50–100 mm. Oba są dostępne w nośnościach 4,5/6/8/10 t, ale mają różne wymiary i masy.

Jaką twardość może mieć blacha?

Uchwyt UP jest przeznaczony do blach o twardości poniżej 20 HRC. Tego warunku nie zastępuje samo spełnienie DOR i zakresu chwytu.

Czy można używać dwóch uchwytów bez trawersy?

Przy jednoczesnym użyciu dwóch lub większej liczby uchwytów UP należy zastosować trawersę. Dobór uwzględnia położenie środka ciężkości i obciążenie każdego punktu.

Czy uchwyt jest przeznaczony do pakietu blach?

Ta karta dotyczy podnoszenia pojedynczych blach w pionie. Do pakietów trzeba dobrać właściwy osprzęt.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę, grubość i wymiary blachy, materiał i twardość, stan powierzchni oraz planowaną liczbę uchwytów i dane trawersy.