Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 01:20
Link do produktu: https://www.cecho.pl/uchwyt-do-przenoszenia-dwuteownikow-z-blokada-typ-updx-p-234.html



Uchwyt do przenoszenia dwuteowników z blokadą typ UPDX

Numer katalogowy	**UCHW-234**

Opis produktu

Uchwyt do dwuteowników UPDX — najważniejsze informacje

DOR JEDNEJ SZTUKI
1–3 t UPDX-1 / UPDX-2 / UPDX-3

ZAKRES CHWYTU A
0–25 / 0–30 / 0–35 mm Zależnie od wielkości uchwytu

KONSTRUKCJA
Z blokadą Kontrola przed podnoszeniem

WSPARCIE CECHO
Dobór do profilu Kontakt z technikiem →

TRANSPORT DWUTEOWNIKÓW I KSZTAŁTOWNIKÓW

UPDX — chwyt kształtownika z dodatkową blokadą.

Uchwyt UPDX przeznaczony jest do przenoszenia dwuteowników i kształtowników stalowych. W konstrukcji zastosowano **dodatkową blokadę** ; jej poprawne działanie i ustawienie należy sprawdzić przed każdą operacją.


Dostępne są trzy wielkości: **UPDX-1 — 1 t i 0–25 mm; UPDX-2 — 2 t i 0–30 mm; UPDX-3 — 3 t i 0–35 mm** . Wszystkie podane wartości DOR dotyczą pojedynczego uchwytu.

Przy doborze uwzględnij kształt profilu, grubość w miejscu chwytu, położenie środka ciężkości i kierunek działania siły. Sposób osadzenia szczęk i przygotowania blokady musi być zgodny z instrukcją konkretnego wykonania.

DANE KATALOGOWE CECHO

Rysunek wymiarowy i tabela UPDX

Wymiary standardowych wykonań UPDX-1, UPDX-2 i UPDX-3. Zakres chwytu A należy sprawdzić razem z DOR.



A oznacza zakres chwytu, Ø średnicę wewnętrzną ucha. Wymiar E podano w tabeli katalogowej, lecz nie oznaczono go na tej ilustracji.

BLOKADA UCHWYTU

Sprawdź przed podnoszeniem.

Zamocowanie szczęk i ustawienie blokady wymagają kontroli przed naprężeniem zawiesia. Obciążenie i kierunek pracy muszą odpowiadać instrukcji UPDX.

PARAMETRY TECHNICZNE

UPDX — DOR jednej sztuki, chwyt A, wymiary i masa

Typ	DOR [t/szt.]	Chwyt A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	Ø [mm]	Masa [kg/szt.]
UPDX-1	1	0-25	15	130	97	80	170	135	12	50	3,6
UPDX-2	2	0-30	20	165	127	90	227	200	16	70	6,8
UPDX-3	3	0-35	30	210	—	100	310	224	20	80	14,7

DOR w t na sztukę; wymiary i chwyt A w mm; masa w kg/szt. „—” przy D dla UPDX-3 oznacza wymiar wymagający potwierdzenia przed doborem. E według tabeli katalogowej. Dane katalogowe CECHO.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Jak dobrać UPDX do kształtownika?

Sprawdź obciążenie, grubość materiału i dostępne miejsce na uchwyt.

01

DOR i zakres chwytu

Dobierz zakres A: 0–25 mm dla UPDX-1, 0–30 mm dla UPDX-2 lub 0–35 mm dla UPDX-3. DOR jednej sztuki wynosi odpowiednio 1, 2 albo 3 t.

02

Geometria profilu

Podaj długość, przekrój i grubość profilu w miejscu chwytu. Dołącz szkic punktów podwieszenia oraz środka ciężkości. Jeżeli wymiar D jest istotny dla zastosowania UPDX-3, potwierdź go podczas doboru.

03

Podwieszenie i blokada

Ustal liczbę punktów chwytu i sposób połączenia z zawiesiem. Sprawdź prawidłowe osadzenie uchwytu oraz działanie blokady zgodnie z instrukcją.

DOKUMENTACJA I MONTAŻ

Instrukcja właściwa dla elementu.

Sprawdź oznaczenie UPDX, DOR i zakres chwytu A. Instrukcja właściwa dla wykonania określa sposób zamocowania, obsługę blokady i dopuszczony kierunek obciążenia.

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Kontrola obejmuje szczęki, blokadę, mechanizm zaciskowy, ucho, sworznie i korpus. Niesprawna blokada, zużycie powierzchni chwytających, pęknięcia lub odkształcenia wymagają wyłączenia uchwytu i oceny technicznej.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy +48 692 943 742 dskwarek@cecho.pl

Zobacz zakres serwisu CECHO →

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Co sprawdzić przed doborem?

Do czego służy UPDX?

Do przenoszenia dwuteowników i kształtowników stalowych. Jest wyposażony w dodatkową blokadę, której działanie trzeba sprawdzić przed podnoszeniem.

Czy DOR dotyczy jednej sztuki?

Tak. UPDX-1, UPDX-2 i UPDX-3 mają odpowiednio 1, 2 i 3 t DOR na uchwyt.

Jakie zakresy chwytu ma UPDX?

UPDX-1: 0–25 mm, UPDX-2: 0–30 mm, UPDX-3: 0–35 mm. Zakres oznaczono na rysunku jako A.

Co sprawdzić przed użyciem?

Zgodność profilu z zakresem chwytu, obciążenie, osadzenie szczęk, ustawienie blokady i sposób połączenia z zawiesiem zgodnie z instrukcją.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj masę i długość profilu, przekrój oraz grubość w miejscu chwytu. Dołącz szkic punktów podwieszenia i planowany kierunek transportu.