

Dane aktualne na dzień: 25-09-2026 23:32

Link do produktu: <https://www.cecho.pl/hak-bezpieczny-widelkowy-pewag-klh-g12-plus-p-426.html>

Hak bezpieczny widełkowy pewag KLH G12 Plus

Producent

Pewag

Opis produktu

Hak bezpieczny widełkowy pewag KLH G12 Plus — najważniejsze informacje

PEWAG WINNER

Klasa 12 Plus Osprzęt do podnoszenia

ZAKRES DOR

2,36-8,2 t Cztery rozmiary 7-13

DOKUMENTACJA

EN 1677-3 Z parametrami G12 Plus

WSPARCIE CECHO

Dystrybucja i dobór [Kontakt z technikiem →](#)

OSPRZĘT DO PODNOSZENIA G12 PLUS

Bezpieczne zamknięcie i łatwa kontrola haka.

KLH G12 Plus jest hakiem bezpiecznym do systemów podnoszenia. Widełki umożliwiają bezpośrednie połączenie z odpowiednim łańcuchem za pomocą właściwego zestawu sworznia.

Ogranicznik otwarcia ogranicza ryzyko przycięcia kciuka podczas obsługi. Przed pracą należy sprawdzić pełne domknięcie i działanie mechanizmu ryglującego; nie obciążać zamknięcia ani noska haka.


Znaki kontrolne na korpusie pomagają wykryć trwałe odkształcenie po przeciążeniu. Kolumna s max. w tabeli podaje graniczny wymiar szczeliny zgodnie z rysunkiem producenta. Nie jest zakresem chwytu ładunku.

[Zobacz akcesoria zawiesiowe →](#)

DANE TECHNICZNE PEWAG

Rysunek wymiarowy i tabela KLH G12 Plus

Aktualne parametry czterech wykonania według pewag. DOR przeliczono z kg na tony. Każdy rozmiar ma oddzielny wiersz.



Rysunek pewag KLH G12 Plus z katalogu producenta, s. 34. Symbole odpowiadają kolumnom tabeli.

DOBÓR I KONTROLA

Szczelina s max. jest wymiarem kontrolnym.

Producent podaje s max. 1,0 mm dla KLH 7, 8 i 10 oraz 1,5 mm dla KLH 13. Sprawdzaj ten wymiar w miejscu wskazanym na rysunku oraz pozostałe kryteria instrukcji.

PARAMETRY TECHNICZNE

pewag KLH G12 Plus — parametry czterech wykonań

Typ	DOR [t]	LC [kN]	e [mm]	h [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	g1 [mm]	s max. [mm]	Masa [kg/szt.]
KLH 7 G12 Plus	2,36	47	118	25	23	91	9,8	32	1,0	0,98
KLH 8 G12 Plus	3,2	63	117	25	23	91	11,0	32	1,0	0,98
KLH 10 G12 Plus	5,4	100	149	31	27	113	14,3	45	1,0	1,9
KLH 13 G12 Plus	8,2	160	185	43	35	151	17,5	54	1,5	4,3

DOR w tonach, wymiary w mm, masa w kg/szt. LC w kN jest siłą mocowania, nie udźwigiem. Dopuszczalne obciążenie całego układu wymaga doboru wszystkich komponentów i warunków pracy. Źródło: [karta producenta pewag KLH G12 Plus](#) ↗.

DOBÓR Z DYSTRYBUTOREM

Dobierz hak bezpieczny widełkowy KLH G12 Plus.

Pełne oznaczenie modelu, obciążenie i geometria połączenia są podstawą doboru.

01

Rozmiar łańcucha

Podaj pełne oznaczenie łańcucha i wymagany DOR. KLH 7 i 8 mają różne DOR oraz sworznie mimo zbliżonych wymiarów zewnętrznych.

02

Gardziel i obciążenie

Sprawdź gardziel g1: 32/32/45/54 mm dla rozmiarów 7/8/10/13. Ładunek musi układać się w siodle haka, z zachowaniem swobody połączenia.

03

Kontrola zamknięcia

Skontroluj mechanizm ryglujący, szczelinę s max. i znaki kontrolne. Nie używaj haka, który nie domyka się albo jest zdeformowany.

DOKUMENTACJA PRODUCENTA

Właściwa instrukcja dla modelu.

Katalog pewag G12 Plus, s. 34, wskazuje EN 1677-3 z modyfikacjami parametrów dla klasy G12 Plus. Stosuj aktualną instrukcję komponentów G12 Plus i instrukcję systemu podnoszenia. Nie przenoś zasad montażu ani części zamiennych automatycznie z innej serii.

Dokumenty wymagane dla dostawy uzgodnij przy zapytaniu. Deklarację zgodności i świadectwa dobieramy do konkretnego wyrobu oraz zamówienia.

[Karta KLH G12 Plus i dokumentacja pewag ↗](#)

KONTROLA I CZĘŚCI

Wsparcie techniczne CECHO.

Do widełek dobieraj KBS G12 Plus, a do zamknięcia właściwy zestaw VLH według tabeli pewag. Naprawa i ocena stanu wymagają stosowania instrukcji konkretnego modelu.

Dariusz Skwarek · serwis i przeglądy [+48 692 943 742](tel:+48692943742) dskwarek@cecho.pl

[Zobacz zakres serwisu CECHO →](#)

PYTANIA O KLH G12 Plus

Co sprawdzić przed doborem?

Kto produkuje hak bezpieczny widełkowy KLH G12 Plus?

Producentem jest pewag. CECHO jest dystrybutorem i pomaga w doborze osprzętu oraz przygotowaniu oferty.

Czym KLH różni się od KHS?

KLH ma konstrukcję haka bezpiecznego z mechanizmem ryglującym. KHS jest hakiem z zapadką; nie należy mieszać ich części zamiennych.

Co oznacza s max.?

To graniczny wymiar szczeliny kontrolnej wskazanej na rysunku haka. Nie oznacza gardzieli ani zakresu chwytu.

Czy można otwierać hak pod obciążeniem?

Obsługę i otwieranie wykonuj po odciążeniu, zgodnie z instrukcją. Przed podniesieniem sprawdź zamknięcie i poprawne ułożenie punktu w siodle.

Jakie informacje przesłać do wyceny?

Podaj model, wymagany DOR, oznaczenie łańcucha i współpracujących elementów, liczbę cięgien oraz warunki pracy.